

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-04-11 Nr. KPO-18.2.

Kupiškis

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Antašavos dvaro sodybos svirnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 23018
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2017-05-09 Nr. KPD-RM-2534
4. Adresas: Antašavos mstl., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.
5. Valdytojas: Privatus valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2017-05-09 Nr. KPD-RM-2534

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos				V	
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Antašavos dvaro sodybos rūmai užkonservuoti, veikla nevykdoma. PV pusėje matomas akivaizdus stogo pakraščio defektas, kur nuo prasiskverbiančios drėgmės ima byrėti tinkas, atsiradęs sienos įtrūkis. Vietomis nėra lietaus nuvedimo sistemos, byra tinkas.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Aplinka tvarkinga, vizualinių taršos šaltinių nėra. Prie įėjimo laiptų, šalia rūmo pastato auga krūmai.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija Nr. 1 Antašavos dvaro sodybos rūmų priekinis fasadas; Nr. 2 Antašavos dvaro sodybos rūmų šoninis fasadas; Nr. 3 Galinio rūmų fasado pažeisto stogo fragmentas; Nr. 4 Krūmai prie įėjimo laiptų, 2 lapai.

Vyriausiasis specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavackas
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
23018



Nr. **1**

Pavadinimas **Antašavos dvaro sodybos rūmų priekinis fasadas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. **2**

Pavadinimas **Antašavos dvaro sodybos rūmų šoninis fasadas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11

Kultūros vertybės kodas:
23018



Nr. **3**

Pavadinimas **Galinio rūmų fasado pažeisto stogo fragmentas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. **4**

Pavadinimas **Krūmai prie įėjimo laiptų**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11