

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-04-11 Nr. KPO-18.6.

Kupiškis

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčia
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1481
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2016-10-31 Nr. KPD-AV-1035
4. Adresas: Gikonių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.
5. Valdytojas: Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) parapija, Adm. dr. Rimantas Gudelis,
tel. 8 650 2 64 29

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-10-31 Nr. KPD-AV-1035

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios būklė patenkinama, nuo aplinkos poveikio medinio fasado dažai atrupėję.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Aplinka nepakitusi, prižiūrima. Koplyčios teritorijoje yra veikiančios kaimo kapinės.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:

Nr. 1 Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios priekinis fasadas; Nr.2 Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios galinis fasadas; Nr.3 Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios šoninis fasadas; Nr. 4 Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios priekinio fasado fragmentas 2 lapai.

Vyriausiasis specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavačkas
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
1481



Nr. **1** Pavadinimas **Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios priekinis fasadas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. **2** Pavadinimas **Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios galinis fasadas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11

Kultūros vertybės kodas:
1481



Nr. 3

Pavadinimas **Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios šoninis fasadas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. 4

Pavadinimas **Gikonių kaimo kapinių Šv. Lauryno koplyčios priekinio fasado fragmentas**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11