

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-05-07 Nr. ES-12

Kupiškis

Posėdis įvyko 2020 m. gegužės 07 d.

Posėdis vyko Krantinės mikrorajone (šalia Krantinės g. 8, Kupiškis esančio namo).

Posėdis prasidėjo 10.10 val., baigėsi 12.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Ingrida Bernatavičienė, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Raimonda Simanavičiūtė.

Dalyvavo: Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Ingrida Bernatavičienė, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Techninės priežiūros departamento direktorius Andrius Daščioras, VERT Šiaulių teritorinio skyriaus vedėjas Jonas Matusėvičius, VERT Šiaulių teritorinio skyriaus patarėjas Ramūnas Mykolaitis, VERT Šiaulių teritorinio skyriaus vyr. specialistas Rolandas Mikalauskas, VERT Šiaulių teritorinio skyriaus vyresn. specialistas Paulius Dirsė, VERT Kauno teritorinio skyriaus vyresn. specialistas Valdemaras Linauskas, AB „Suskystintos dujos“ Kupiškio dujų ūkio vyr. meistras Alius Apšega, Kupiškio rajono savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Justas Baciūška, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyr. civilinės saugos specialistė Raimonda Simanavičiūtė.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Krantinės g. daugiabučių namų kvartalo dujų inžinerinių tinklų būklės.

SVARSTYTA. Dėl Krantinės g. daugiabučių namų kvartalo dujų inžinerinių tinklų būklės.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistai ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovai kartu su AB „Suskystintos dujos“ Kupiškio dujų ūkio atstovu rinkosi apžiūrėti Krantinės mikrorajono daugiabučių namų kvartalo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos specialistams pristatyti dabartinę dujų inžinerinių tinklų situaciją. Taip pat spręsti dėl reikalingų priemonių ir veiksmų siekiant dujų inžinerinių tinklų būklės gerinimo Kupiškio mieste. Dalyviai apžiūrėjo po sprogimo apgadintą Krantinės g. 8 daugiabutį. Apžiūros metu nustatyta, kad Krantinės g. 8 esančiame daugiabutyje 2020 m. gegužės 6 d. yra pakeisti įvadiniai ir vartotojų

čiaupai. Nesandarumo daugiabučio dujų inžineriniuose tinkluose patikrinimo metu nenustatyta. Buvo apžiūrėti 2 daugiabučių namų kvartalo rezervuariniai įrenginiai. Naudodami dujų analizatorius Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos specialistai atliko dujų nutekėjimo nustatymą daugiabučių namų laiptinėse ir pasirinktinai gyventojų būstuose. Patikrinta 16 daugiabučių, esančių Krantinės daugiabučių namų kvartale (patikrinimo aktas pridedamas). Būstuose, kuriuose buvo galimybė patekti į vidų, dujų analizatoriumi buvo patikrintas viryklės čiaupų sandarumas. Taip pat, VERT specialistai dujų analizatoriais patikrinimo dujų įvadus šalia Krantinės kvartalo daugiabučių laiptinių ir laiptinėse. Krantinės g. Nr. 6 daugiabutyje nustatytas 1-os laiptinės įvado čiaupo nesandarumas, kurį AB „Suskystintos dujos“ specialistai nedelsdami pakeitė nauju. Diskutuota dėl papildomų galimų priemonių siekiant dujų inžinerinių tinklų būklės gerinimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

NUTARTA:


1. Bendradarbiaujant su Valstybinės energetikos reguliavimo taryba siekti, kad nelaimingi įvykiai nesikartotų, numatyti prevencinius veiksmus ir ieškoti galimybių padarinių šalinimui.

2. Informacijos valdymo ir elektroninių ryšių organizavimo grupei parengti trumpą informacinį pranešimą apie VERT atstovų atliktą dujų inžinerinių tinklų būklės patikrinimą Krantinės daugiabučių namų kvartale.

PRIDEDAMA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gegužės 7 d. faktinių aplinkybių patikrinimo aktas Nr. SFAA-82, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė



Ingrida Bernatavičienė

Raimonda Simanavičiūtė