

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-06-17 Nr. ES-11

Kupiškis

Posėdis įvyko 2022 m. birželio 17 d., 9.00 – 10.20 val.

Posėdis vyko Kupiškio rajono savivaldybės posėdžių salėje (Vytauto g. 2, Kupiškis).

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Jakštas, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Raimonda Simanavičiūtė.

Dalyvavo: Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Augenijus Cesevičius, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas, UAB „Kupiškio komunalininkas“ vyriausiasis inžinierius Sigitas Dulksnys, Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Kazys Pakšys, AB „Panevėžio energija“ Kupiškio – Pasvalio ŠTR viršininkas Vidas Balakauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kupiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Vaidas Juknevičius, VšĮ Kupiškio ligoninė direktorius Julius Panka, UAB „Kupiškio vandenys“ l. e. pareigas direktorius Saulius Simanavičius, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Vita Stančikienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Balanoškaitė, UAB „Saurida“ technikos vadovas Valentas Bačiūnas, AB „Suskystintos dujos“ Kupiškio skyriaus vyr. meistras Alius Apšega, AB „Suskystintos dujos“ generalinis direktorius Valdas Budukevičius.

DARBOTVARKĖ. Dėl dujų inžinerinių tinklų priežiūros Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

SVARSTYTA. Dujų inžinerinių tinklų priežiūra Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas posėdžio dalyvius supažindino su posėdžio metu svarstomu klausimu ir nuo 2020 m. iškylančiomis pasikartojančiomis avarinėmis situacijomis, susijusiomis su dujomis. Informavo, kad posėdis skirtas įvykiui Vilniaus g. 81, Kupiškio rajono savivaldybės socialiniame būste, kur dėl dujų nuotėkio kilo sprogimas. Posėdžio dalyvius kvietė diskutuoti kaip būtų galima išspėsti su dujomis susijusias problemas, kad ekstremalūs įvykiai nepasikartotų.

Valdas Budukevičius pristatė AB „Suskystintos dujos“ poziciją diskutuojamu klausimu ir posėdžio dalyvius informavo, kad lyginant su situacija prieš kelis metus AB „Suskystintos dujos“ Kupiškio mieste

yra pasikeitusios. Šis diskutuojamas įvykis yra nesusijęs su AB „Suskystintos dujos“ veikimu ar neveikimu. Informavo, kad yra problema su būtų ūkių administravimu ir šiuo atveju problema susijusi su elektros instaliacija.

Kęstutis Jakštas teiravosi kokia yra dujų tiekėjo atsakomybės riba.

Valdas Budukevičius teigė, kad iki įvado yra atsakomybės riba, bet už avarijos lokalizavimą, reagavimą ir avarijos likvidavimą atsakomybė iki galo. Vidaus sistemos priežiūra atliekama pagal atskiras sutartis bei administratorių iniciatyva ir atskiromis lėšomis.

Sigitas Dulksnys pristatė UAB „Kupiškio komunalininkas“ poziciją ir informavo, kad kreipimasis dėl sutarčių sudarymo buvo atliktas. Šiai dienai nėra nei vieno reglamentuojančio dokumento, nurodančio, kad dujų tiekėjo atsakomybė baigiasi iki įvado. UAB „Kupiškio komunalininkas“ veikia pagal patvirtintą veiklų sąrašą, o jame nėra numatyta dujų ūkio priežiūra ir mokestis už šias paslaugas neimamas. Tuo tarpu dujų tiekėjas renka ir abonentinį ir dujų mokesčius. Kyla klausimas kam skiriamas abonentinis mokestis. Visi, kas prižiūri savo tinklus abonentinio mokesčio kainą įtraukia į produkto kainą. Ar savivaldybė turi dar kartą iš žmonių imti mokestį?

Vyko diskusija.

Sigitas Dulksnys informavo, kad bendro naudojimo dujų vamzdynai yra tik laiptinėje, kur yra vamzdynų atsišakojimas ir 2 ar 3 kranai, o toliau yra gyventojų nuosavybė. Pagal teisės aktus dujų tiekėjas su gyventojais turi sudaryti sutartis ir instrukuoti kaip gyventojai privalo įrengti visus įtaisus.

Valdas Budukevičius informavo, kad instruktavimai yra vykdomi. Taip pat pakartotinai išleisti ir instruktažas ir įsakymas.

Sigitas Dulksnys teigė, kad pagrindiniai sprogimai ir avarijos įvyksta butuose. Vadinasi, vartotojas nežino kaip turi būti įrengiami ir prižiūri dujų įtaisai. Aptariamo Vilniaus g. 81 namo gyventojų būste dujų kranelis buvo užkaltas apdailos lentelėmis. Ar gyventojas instrukuotas? Ar žinojo, kad įvado užkalti lentelėmis negalima, o administratorius neturi už dujų tiekėją atlikti darbų.

Valentas Bačiūnas pranešė, kad administratorius atsakomybės riba prasideda nuo dujų tiekėjo įvado, šalia laiptinės esančios įvadinės sklendės. Nuo šios vietos prasideda pilna bendrijos ar namų valdytojo atsakomybė. Dujų tiekėjas turi reaguoti, lokalizuoti dujų nuotėkius ir avarijas, tačiau priežiūrą ir remontą turi užsakyti namų bendrija ar administratorius. Ižvelgiama problema su elektros instaliacijomis, kad nėra elektros įžeminimo įrenginiams daugiabučiuose ir vyksta elektros nutekėjimai.

Vidas Balakauskas informavo, kad yra sudarytos sutartys su vartotojais, nustatyti ribų aktai iki kur yra atsakomybės ribos, o toliau yra bendrijų pasirinkimas su kuo sudaryti sutartį ar jie patys administruos, pasitelkdami atestuotus specialistus. Įdomu kokia situacija šalyje su gamtinėmis dujomis. Kas jas prižiūri? Nėra girdėta, kad administruojantis ūkis turėtų rūpintis gamtinių dujų vamzdynais ar pajungimais. Ar yra įtraukta į teisės aktus kas šią funkciją turi atlikti? Jeigu dujų tiekėjas teigia, kad jų riba yra iki sklendės, o kas po sklendės? Taip pat vartotojas negali žinoti ar jo būste vyks kibirkščiavimas ar ne. Jis nėra

specialistas. Administratorius ar tiekėjas turi šią paslaugą atlikti. Galbūt reikia šią paslaugą atlikti priverstinai, gyventoją apmokyti. Šios funkcijos reikalauja specifinių žinių, o iki rimta avarija yra čia pat.

Kęstutis Jakštas priminė Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių nuostatą, kad dujotiekių techninė patikra gyvenamuosiuose pastatuose yra atliekama periodiškai ir ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus. Dujų tiekėjo teiravosi ar Kupiškyje yra dujų avarinė tarnyba, koks apsirūpinimas avarių likvidavimo priemonėmis, koks reagavimo į įvykius laikas, ar pildomi avarių aktai.

Valdas Budukevičius informavo, kad avarinė tarnyba yra. Pagrindinė avarinė tarnyba Rokiškyje. Budėjimas visą parą. Į įvykį atvyksta iki valandos laikotarpiu. Avarinė tarnyba aprūpinta reikalingomis priemonėmis, įrankiais bei įsigyti dujų analizatoriai. Darbuotojai apmokomi periodiškai. Pokyčiai yra įvykę. Įsteigtas bendras avarinės tarnybos telefonas, sukurtas įstaigos interneto svetainės puslapis. Papildomi Kupiškio dujų ūkio priežiūrai yra priimti du šaltkalviai.

Vidas Balakauskas teiravosi ar dujų tiekėjas pastebėjęs elektros nutekėjimus ir netinkamus įžeminimus fiksuoja faktą aktu ir praneša atsakingiems asmenims.

Vyko diskusija.

Valdas Budukevičius teigė, kad techninė dujų inžinerinių tinklų priežiūra yra ir būsto savininko atsakomybė.

Vyko diskusija.

NUTARTA:

1. Organizuoti posėdį su UAB „Kupiškio komunalininkas“ dėl reikalingų veiksmų ir priemonių, kurios padės užkardyti galimus ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas, susijusias su dujų inžinerinių tinklų priežiūra.

2. Parengti informacines atmintines gyventojams dėl saugaus dujų naudojimo ir atmintines bei avarinės tarnybos telefono numerį viešinti informaciniuose šaltiniuose ir daugiabučių būstų laiptinėse.

Posėdžio pirmininkas



Kęstutis Jakštas

Posėdžio sekretorė

Raimonda Simanavičiūtė