

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**  
2017-02-09 Nr. KPO-17.1  
(data)

Kupiškis  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kopyltėlė su Nukryžiuotojo skulptūra Pirmosioms Misijoms atminti
2. Unikalūs kodas Kultūros vertybių registre: 15815, D152K, AtV842
3. Adresas: Kupiškio r. sav., Skapiškio mstl. (Skapiškio sen.)
4. Valdytojas: Skapiškio seniūnija, tel. 8 459 42141  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2012-04-02 ; Nr. KPD-AV-250

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

|   | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |                          | ✓                |                    |                   |                           |

\* - Pažymėti - ✓.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Būklė pagerėjo. Nuo erozijos sustabdytas kopyltėlės irimas. Nuvalyti seni dažai, perdažyta naujai – kopyltėlės stogas, pamatai, paryškintas užrašas.


9. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                          |                  | ✓                  |                   |                           |

\*\* - Pažymėti - ✓.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Nepakitusi.

PRIDEDAMA: 2 fotonuotraukos



Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Vytis Zavackas  
(vardas ir pavardė)