

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**
2017-02-09 Nr. KPO-17.2
(data)

Kupiškis
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Skulptūra "Nukryžiuotasis" - saugoma kaip Koplytėlės su Nukryžiuotojo skulptūra Pirmosioms Misijoms atminti (u. k. 15815) vertingoji savybė
2. Unikalūs kodas Kultūros vertybių registre: 30273, D152K2
3. Adresas: Kupiškio r. sav., Skapiškio mstl. (Skapiškio sen.)
4. Valdytojas: Skapiškio seniūnija, tel. 8 459 42141
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2012-04-02 ; Nr. KPD-AV-250

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Būklė pagerėjo. Skulptūros „Nukryžiuotasis“ nišoje nuvalyti seni dažai, perdažyta.

9. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis**

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

** - Pažymėti - V.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Nepakitusi.

PRIDEDAMA: 2 fotonuotraukos



Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Vytis Zavackas
(vardas ir pavardė)