

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2017-05-11 Nr. KPO-17.5

(data)

Kupiškis

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Noriūnų dvaro sodybos karvidė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22417
3. Adresas: Kupiškio rajono sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.,
4. Valdytojas: privati nuosavybė
(vardas, pavardė, gyv. Vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2011-10-25; Nr. KPD-RM-1679;

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti – V.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Nepakitęs, objekte vykdoma veikla.
9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis:

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)					

10. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis**

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerēja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogēja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

** - Pažymėti - V.

11. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinkos teritorija netvarkinga, aplink metalo laužo atliekos.





Vyr. specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavackas
(vardas ir pavardė)