

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**  
2017-05-12 Nr. KPO-17.15  
(data)

Kupiškis  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Palėvenės dvaro sodybos vandens malūnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22427
3. Adresas: Kupiškio rajono sav., Subačiaus sen., Stirniškių k.,
4. Valdytojas: privati nuosavybė  
(vardas, pavardė, gyv. Vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: –

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti – V.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objektas prižiūrimas ir naudojamas.
9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis:

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)					

10. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*

5 – būklē labai pagerējo	4 – būklē gerēja	3 – būklē nepakito	2 – būklē blogēja	1 – būklē labai pablogējo
		V		

\*\* - Pažymēti - V.

11. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklēs pokyti: Aplinkos teritorija prižiūrima ir tvarkinga.





Vyr. specialistas  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavačkas  
(vardas ir pavardė)