

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**
2017-05-12 Nr. KPO-17.18
(data)

Kupiškis
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Palėvenės dvaro sodybos rūmai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22421
3. Adresas: Kupiškio rajono sav., Subačiaus sen., Stirniškių k.,
4. Valdytojas: Nijolė-Marija Milaknienė, +370 677 07 708
(vardas, pavardė, gyv. Vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: –

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti – ✓.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objektas tvarkingas, su langais, vandens nubėgimo sistema nuo stogų.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis:

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga			✓		

5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)					

10. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis**

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	✓			

** - Pažymėti - ✓.

11. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinkos teritorija tvarkinga, šienaujama ir prižiūrima.



Vyr. specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavackas
(vardas ir pavardė)