

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**
2017-05-12 Nr. KPO-17.20
(data)

Kupiškis
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Palėvenės dvaro sodybos pieninė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22423
3. Adresas: Kupiškio rajono sav., Subačiaus sen., Stirniškių k.,
4. Valdytojas: Nijolė-Marija Milaknienė, +370 677 07 708
(vardas, pavardė, gyv. Vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: –

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* | | | V | | |

* - Pažymėti – V.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objektas tvarkingas, su langais, vandens nubėgimo sistema nuo stogų.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis:

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos | | | V | | |
| 2. Sienų konstrukcijos | | | V | | |
| 3. Sienų apdaila | | | V | | |
| 4. Stogo danga | | | V | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|--|
| 5. Stogo konstrukcijas | | | V | | |
| 6. Langai | | | V | | |
| 7. Durys | | | V | | |
| 8. Puošyba (jei yra) | | | | | |

10. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis**

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| | V | | | |

** - Pažymėti - V.

11. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinkos teritorija tvarkinga, šienaujama ir prižiūrima.





Vyr. specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavačka
(vardas ir pavardė)