

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**
2017-07-05 Nr. KPO-17.24
(data)

Kupiškis
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Adomynės dvaro sodybos koplytėlė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 9623
3. Adresas: Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Adomynės k.
4. Valdytojas: Kupiškio r. sav., Šimonių sen.
(vardas, pavardė, gyv. Vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-05-10 ; Nr. KPD-RM-2350;

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti – V.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto apatinė dalis paveikta oro sąlygų (drėgmės) prastėja, taip pat blunka nudažyta spalva.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis:

	5 – būklė labai	4 – būklė	3 – būklė	2 – būklė	1 – būklė labai

	pagerėjo	gerėja	nepakito	blogėja	pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)					

10. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis**

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

** - Pažymėti - ✓.

11. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinkos teritorija tvarkinga ir prižiūrima.





Vyr. specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas) Vytis Zavackas
(vardas ir pavardė)