

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS**
2017-07-05 Nr. KPO-17.25
(data)

Kupiškis
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Adomynės dvaro sodybos parko fragmentai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25940
3. Adresas: Kupiškio rajono sav., Šimonių sen., Adomynės k.
4. Valdytojas: Kupiškio r. sav., Šimonių sen.
(vardas, pavardė, gyv. Vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-05-10 ; Nr. KPD-RM-2350;

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis :

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* | | | V | | |

* - Pažymėti – V.

8. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objektas tvarkomas ir prižiūrimas, šienaujama žolė, naikinami menkaverčiai augalai.



Vyr. specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytis Zavackas
(vardas ir pavardė)