

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2018-04-11 Nr. KPO-18.4.**

**Kupiškis**

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Antašavos dvaro sodybos svirnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 23019
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2017-05-09 Nr. KPD-RM-2534
4. Adresas: Antašavos mstl., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.
5. Valdytojas: Privatus valdytojas  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2017-05-09 Nr. KPD-RM-2534

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|                                                                 | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |                          |                  |                    | V                 |                           |

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|                          | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 2. Sienų konstrukcijos   |                          |                  |                    | V                 |                           |
| 3. Sienų apdaila         |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 4. Stogo danga           |                          |                  |                    | V                 |                           |
| 5. Stogo konstrukcijos   |                          |                  |                    | V                 |                           |
| 6. Langai                |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 7. Durys                 |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 8. Puošyba (jei yra)     |                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Antašavos dvaro sodybos svirno fizinė būklė blogėja. Stogas stipriai kiauras, patenkanti drėgmė naikina stogo konstrukcijas, matomi akivaizdūs sienų įtrūkiai, dėl ko kyla grėsmė nugriūti svirno kampui. Dėl drėgmės poveikio yra tinkas, plytos. Pastatui neįrengta lietaus nuvedimo sistema.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Šalia pastato matoma nubyrėjusio pastato tinko, plytų dalių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:

Nr. 1 Antašavos dvaro sodybos svirno stogo deformacija; Nr.2 Antašavos dvaro sodybos svirno šoninės ir galinės sienos įtrūkiai; Nr.3 Antašavos dvaro sodybos svirno galinės sienos įtrūkis; Nr. 4 Antašavos dvaro sodybos svirno kiauras stogas ir skylusi siena, 2 lapai.

Vyriausiasis specialistas  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vytis Zavackas  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:  
23019



Nr. **1**

Pavadinimas **Antašavos dvaro sodybos svirno stogo deformacija**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. **2**

Pavadinimas **Antašavos dvaro sodybos svirno šoninės ir galinės sienos įtrūkiai**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11

Kultūros vertybės kodas:  
23019



Nr. 3

Pavadinimas **Antašavos dvaro sodybos svirno galinės sienos įtrūkis**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. 4

Pavadinimas **Antašavos dvaro sodybos svirno kiauras stogas ir skylusi siena**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11