

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2018-04-11 Nr. KPO-18.5.**

**Kupiškis**

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Stogastulpis su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne (kompleksas)
  - 1.1. Stogastulpis;
  - 1.2. „Pieta“ skulptūra;
  - 1.3. „Jėzus Nazaretis“ skulptūra;
  - 1.4. Kryžius-viršūnė.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 9612 (kompleksas)
  - 2.1. 28156;
  - 2.2. 28157;
  - 2.3. 28158;
  - 2.4. 28159.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) —
4. Adresas: Vabalninko g. 7, Antašava, Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.
5. Valdytojas: Adm. dr. Rimantas Gudelis, Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) parapija,  
tel. 8 650 2 64 29  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: —

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini

saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Fizinė būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:

Nr.1 Stogastulpis su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne; Nr.2 Stogastulpis su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne; Nr.3 „Jėzus Nazarietis“ skulptūra. Kryžius-viršūnė; Nr.4 Stogastulpio su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne informacinė lentelė, 2 lapai.

Vyriausiasis specialistas  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vytis Zavackas  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:  
9612



Nr. **1**

Pavadinimas **Stogastulpis su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. **2**

Pavadinimas **Stogastulpis su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Kultūros vertybės kodas:  
28158, 28159



Nr. **3**

Pavadinimas **„Jėzus Nazaretis“ skulptūra. Kryžius-viršūnė**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11



Nr. **4**

Pavadinimas **Stogastulpio su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne informacinė lentelė**

Fotografavo

Vytis Zavackas

Data

2018-04-11